



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
MILANO

MESSAGGIO		del 05-08-2026
Da Comando VV.F. Milano		
A: PREFETTURA DI MILANO	protocollo.prefmi@pec.interno.it	
A: CENTRO OP. D.VV.F.S.P. E D.C. – ROMA	centrooperativovvf@vigilfuoco.it	
A: DIREZIONE REG. VV.F. LOMBARDIA	dir.salaop.lombardia@cert.vigilfuoco.it	
A: COMUNE DI MILANO	protocollo@postacert.comune.milano.it	
A: COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	robeccosulnaviglio@hgalleycert.it	
A: COMUNE DI MAGENTA	egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net	
A: COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	comune.cassinettadilugagnano@pec.regione.lombardia.it	
A: COMUNE DI ABBIATEGRASSO	comune.abbiategrasso@legalpec.it	
A: COMUNE DI ALBAIRATE	comune.albairate.mi@pec.it	
A: COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	vermezzoconzelo@pec.it	
A: COMUNE DI GAGGIANO	comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it	
A: COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it	
A: COMUNE DI CORSICO	ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it	
A: ARPA MILANO	arpa@pec.regione.lombardia.it	
A: AMBIENTE TERRITORIO MILANO	ambienteterritorio@pec.comune.milano.it	
A: CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	etvilloresi@pec.it	

OGGETTO: Intervento per sversamento nel Naviglio Grande, Milano.

Si comunica che in data 04/08/2026 alle ore 15.00 circa, personale e mezzi di questo Comando sono intervenuti a causa della presenza di macchie oleose nel naviglio citato in oggetto, presso Robecco sul Naviglio all'altezza di via Ripa Naviglio.

Dalle verifiche effettuate dalle squadre VVF in posto si constatava che presumibilmente il problema nasceva più a monte, all'altezza di Ponte Vecchio di Magenta per cause ancora da definire, presente sul posto ARPA Milano e sindaco comune di Robecco Dott.ssa Fortunata Barni, per quanto di competenza.

I tecnici del Gruppo CAP, sul posto presente Ing. Giardinazzo Daniele, comunicheranno più tardi, intorno alle 19.30, l'interruzione dello sversamento.

Per quanto esposto si procedeva con un primo posizionamento di panne e cuscini assorbenti all'altezza di Gaggiano, SS 494, località Bettolina.

Sentita telefonicamente la Dott.ssa Valeria Chinaglia, del Consorzio EST Ticino Villoresi, riferiva che procedevano con la chiusura delle bocche di irrigazione e si collaborava per la fornitura di altre panne

Via Messina 35/37 – 20156 MILANO

Uffici

Tel. 02/3190.1

fax 02/33104430

E-mail: com.milano@cert.vigilfuoco.it

comando.milano@vigilfuoco.it

Tel. 02/3190.301

fax 02/3190.368

E-mail: so.milano@vigilfuoco.it

Emergenza



Sala Operativa

assorbenti, inoltre l'Ente procedeva con lo "scarico" del corso d'acqua, nel Lambro, all'altezza di San Cristofaro.

Di conseguenza, in collaborazione anche con la Protezione Civile e Città Metropolitana si posizionavano altre panne assorbenti poco prima dello "scarico" succitato e di panne di contenimento subito dopo, all'altezza del civico 97 di ripa di Porta Ticinese, dove la corrente del Naviglio risultava minima.

Si procedeva quindi all'aspirazione delle acque sporche contenute, con l'ausilio di autospurghi, utilizzati anche più a valle in corrispondenza delle "chiuse", altezza di via Conchetta (MI).

Per migliorare il filtraggio si posizionavano ulteriori panne e cuscini assorbenti, prima delle "chiuse".

Sul posto l'Assessore alla Protezione Civile Milano Dott. Marco Granelli e il Direttore Dott. Cristiano Cozzi.

Questo Comando è intervenuto con APS Abbiategrasso, APS Darwin, APS Magenta, NBCR, SAPR, SAF, Sommozzatori e vettura Comando, congiuntamente Carabinieri di Magenta e Polizia Locale.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

Per IL COMANDANTE
(CACIOLAI)
Il Funzionario di Guardia
I.A. Mario CIOLA